

Hinweise-Software-Update Bluetooth Freisprecheinrichtung FISCON

Geeignet für

Audi FISCON Version „Basic-Plus“

Artikelnr. 36431

Navigation RNS-E
BNS 5.0

VW, Skoda FISCON

Artikelnr. 36495

Artikelnr. 36496

Mercedes FISCON

Artikelnr. 36590

Artikelnr. 36591

Inhalt

Benötigte Hardware/ Software _____	01
Update Vorbereitung _____	01
Update Durchführung Audi _____	02
Update Durchführung VW, Skoda, Mercedes _____	04

Benötigte Hardware/ Software

- Bluetoothfähiges Notebook (gegebenenfalls ein Bluetooth Adapter)
- Bluetoothfähiges Mobiltelefon
- Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows Vista, XP
- Datenkomprimierungsprogramm WinZip notwendig



ACHTUNG: Sobald das Update gestartet wurde, darf es unter keinen Umständen unterbrochen werden. Dies führt zu Beschädigungen der FISCON Software. Vermeiden Sie das Ein- und Ausschalten der am Update beteiligten Komponenten sowie die Betätigung der Zündung.

Update Vorbereitung




Bild 1

Schritt 1: Extrahieren

Das von der Kufatec GmbH zur Verfügung gestellte Software Update (Zip-Datei) ist zunächst auf einem bluetoothfähigem Notebook zu speichern. Mittels geeigneter WinZip Software ist diese Datei zu entpacken (Bild 1).




Bild 2

Schritt 2: Software Installieren

Nachdem die Zip-Datei entpackt wurde, starten Sie bitte die Datei „BT_Updater“ (Bild 2).

Folgen Sie dem Installationassistenten (Bild 3).

Wählen Sie einen Pfad für die zu installierende Software (Bild 4).

Nach erfolgreicher Installation beenden Sie den Assistenten (Bild 5).



Bild 3




Bild 4



Bild 5


Update Durchführung Audi



Schritt 3: Bluetoothverbindung herstellen

Stellen Sie wie gewohnt, die Bluetoothverbindung zwischen Ihrem Telefon und der FISCON Freisprecheinrichtung her (Bild 5).

Bild 5



Schritt 4: Wechsel in den Update Modus

Führen Sie mittels Drehregler folgende Eingabe durch: „#KTC*PUPDATE#“, oder „#582*7873283#“, und betätigen sie die „Wählen“ Taste (Bild 6).

Bild 6



Sobald Sie die „Wählen“ Taste betätigt haben wechselt die Freisprecheinrichtung in den Update Modus (Bild 7).


Bild 7



Dies bekommen Sie zusätzlich im FIS angezeigt.

Bild 8


Die Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und der Freisprecheinrichtung wird automatisch getrennt. Weiterhin werden alle zuvor gespeicherten Profile gelöscht.



Schritt 5: Update Software starten


Wählen Sie aus dem Startmenü die soeben installierte Software „Parrot Flash Update Wizard“ (Bild 9).

Bild 9



Bestätigen Sie mit „Weiter“


Bild 10



Wählen Sie die **CK505X** aus und bestätigen Sie mit „Weiter“ (Bild 11).

Bild 11


Update Durchführung Audi



Schritt 6: Auswahl Update Version

Über die „Brows...“ Funktion ist die Datei mit der zu installierenden Update Version auszuwählen (Bild 12).


Bild 12



Schritt 7: Bluetooth Kopplung Freisprecheinrichtung


Wählen Sie bitte die Update Methode „**Bluetooth Connection**“ (Bild 13) und bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

Bild 13



Starten Sie die „**Search Devices**“ Funktion um nach der Freisprecheinrichtung zu suchen (Bild 14).

Bild 14



Wählen Sie die **CK5050** aus und bestätigen Sie mit „**Weiter**“ (Bild 15).

Bild 15



Schritt 8: Software Update starten

Durch Eingabe und Bestätigung des Hauptschlüssels „**1234**“ wird der eigentliche Updatevorgang gestartet (Bild 16).

Bild 16

Update Durchführung Audi

Die Aktualisierung der Software wird Schritt für Schritt durchgeführt (Bild 17). Bitte beenden Sie das erfolgreich installierte Update mit Auswahl des Buttons „Fertig stellen“ (Bild 18).



Bild 17



Bild 18

Nach Beendigung des Updates wird die Software der Freisprecheinrichtung automatisch neu gestartet. Es erfolgt die Darstellung aus Bild 19 auf der Telefonoberfläche der Navigationseinheit.

Sobald eine erneute Kopplung mit dem Mobiltelefon erfolgte, ist die Freisprecheinrichtung wieder einsatzbereit und kann im vollen Funktionsumfang genutzt werden.



Bild 19

Update Durchführung VW, Skoda, Mercedes

Update Vorbereitung (Schritt 1, 2) sowie Update Durchführung (Schritt 3-8) erfolgt äquivalent zur FISCON Audi Version.

Der Menüpunkt **SW-Update** ist wie folgt aus der FISCON Menüstruktur auszuwählen:

